

Ficha técnica



Clave
768

1. Descripción del producto:

Disco para corte de metal

Dimensiones (in):	14" x 1/8" x 1"
Dimensiones (mm):	350 x 3.2 x 25.4
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	A30PBF 758
Máx. rpm:	4,400
Línea:	EASY-CUT®
Vel. Máxima:	80 m/s
Refuerzos:	Laterales



Tipo 41



D =	350	mm
T =	3.2	mm
H =	25.4	mm

Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.



Chop Saw

1. Aplicación

- Recomendado para el corte de materiales de metal hueco como perfiles y tubulares.
- Buena relación precio-rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una máquina chop saw.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad periférica máxima marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.

- No utilice para operaciones de desbaste.
- No utilice el disco en máquinas para las cuales no fue diseñado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1.

4. Manejo

- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.

- Los discos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- Caja con 10 piezas.

www.austromex.com.mx